

TECHNICAL REPORT 技术狀况报告

编号: CJPG-JS-23-KY-106-1



勘 验 地 点: 象山石浦 ______

勘 验 日 期: 2022 年 12 月 01 日

提交日期: 2022年12月06日

声明

- 1、《技术状况报告》基于委托方提供的船舶资料和现场勘验而编写,委托方应对提供的船舶资料真实性、合法性负责。
- 2、《技术状况报告》反映勘验当时的船舶技术状况,仅供参考;如有差异, 应以船舶的现状为准,我司不承担法律责任。
- 3、如船舶存在租赁的设备设施,委托方应在委托时予以书面告知。
- 4、使用本《技术状况报告》应当保持其完整性。
- 5、报告编写工作遵循独立、客观、公正原则,不受任何个人和组织的干预。

目 录

— ,	勘验概述	3
二、	船舶主要参数	3
三、	船舶概况	4
四、	船舶证书及检验检查情况	4
五、	船体测厚情况	5
六、	船舶技术状况勘验	5
1,	船体外板	5
2,	主甲板及锚系泊设备	7
	上层建筑	
4、	机舱及主机	9
5,	救生设备	12
七、	船舶技术状况结论	13



"象农渡5"技术状况报告

一、勘验概述

浙江船舶交易市场有限公司接受客户委托,组织验船师对"象农渡5"进行 技术状况勘验,并根据委托方提供的船舶资料,出具技术状况报告。该报告反 映勘验当时的船舶技术状况,仅供参考;如有差异,应以船舶的现状为准,我 司不承担法律责任。具体报告如下:

二、船舶主要参数

船名	象农渡 5	船籍港	宁波	
船舶类型	渡船	船舶识别号	CN19992584022	
建造完工日期	2000年09月01日	船检机构	ZC	
建造厂	象山县浦港船厂	航区	遮蔽:	
船长	13.00 m	总吨	20	
船宽	3.50m	净吨	10	
型深	1.50m	主机型号	S495	
乘客定额(人)	49	额定功率/转速/	35kW×2000r/min	
常合 足侧 「八)		数量	×1 台	

三、船舶概况

● 船舶简介

本船为单甲板,单机单桨、尾机型钢质农渡船,总长 14.20 米,乘客定员 49 人,1 个客舱,建造完工日期为 2000 年 09 月 01 日,根据《老旧运输船舶管理规定》,渡船的报废年限为 30 年,本船已使用 23 年。本船航线:仅限航行于金高椅-花岙岛。

● 轮机设备

本船配置有 1 台 S495 型主机、 额定功率 35kW、 额定转速 2000r/min; 1 台型号为 16J-2 的齿轮箱。

四、船舶证书及检验检查情况

● 船舶证书有效期

序号	证书名称	发证日期	到期时间
1	船舶所有权登记证书	2019年08月28日	
2	船舶国籍证书	2019年09月06日	2024年09月05日
3	沿海小船检验证书	2021年12月27日	2023年12月25日
4	船舶最低安全配员证书	2019年09月09日	2024年09月05日

综上:以上证书均在有效期内。

● 船舶检验检查时效性

勘验日,本船处于停运状态,根据船方介绍,船舶于今年9月底之后停航至今。最近一次检验为2021年12月24日进行的换证检验,检验地点为宁波。下次为换证检验,日期为2023年12月25日。



五、船体测厚情况

根据委托方提供的2022年11月25日象山博海出具的船体测厚报告,主要结构测厚数据如下:

序号	结构位置	原始板厚(mm)	较大腐蚀率(%)	极限腐蚀率(%)
1	船底板			
1.1	K 列板			
	左舷	6	15.0	25.0
	右舷	6	15.0	25.0
1.2	A 列板			
	左舷	6	21.7	25.0
	右舷	6	23.3	25.0
2	舷侧外板		100	
2.1	S列板		10,	
	左舷	6	20.0	25.0
	右舷	6	15.0	25.0
3	甲板	M.		
	左舷	5	28	25.0
	右舷	5	30	25.0

综上: 根据测厚报告结论, 甲板左舷和右舷局部腐蚀超限。

六、船舶技术状况勘验

1、船体外板

船体外板表面存在局部凹蚀情况;船舷两侧外板存在显著磨损、碰撞、 凹陷情况;船体可见部分的船名、船籍港、水线标志尚清晰完整,船体没入 水面以下情况未知。



船艏外板



舷侧外板



船艉外板

2、主甲板及锚系泊设备

艏部主甲板外观基本平整,焊缝成型质量一般,油漆状况一般,两舷部分存在大面积块状凹蚀情况;舷侧板涂层状况尚好,护栏存在局部锈蚀情况;甲板带缆桩等系泊设备油漆状况一般,存在局部磨损、锈蚀;船检证书所记载的1只35KG锚未寻见。

服部主甲板平整度一般,存在局部补板情况,锈蚀严重;带缆桩等系泊件布置完整,局部磨损;护舷结构完整,局部涂层脱落、锈蚀,未见明显变形现象;压载舱盖已用水泥封死,人员无法进入检查





主甲板艏部

主甲板艉部

3、上层建筑

上层建筑为艉部驾驶舱和客舱。艉部甲板烟囱、通风筒等设施结构完整, 无明显变形情况:烟囱油漆涂层显著锈蚀、脱落。

客舱定员 49 人。室内地板基本平整,铺设有一层防滑垫;周边摆放有四个长方形木箱,可供人员就坐,箱内存放救生设备等;室内敷设板基本完整,未见明显破损、变形;舱室艉部设有 2 扇简易逃生门,出入梯道结构完整,涂层状况尚好,局部点状锈蚀。

驾驶室门窗结构完整,窗套边缘无显著渗漏痕迹;驾驶台 AIS、甚高频等通导设备配置基本完整,设备外观清洁度尚好。





上建前端壁

上建后端壁






驾驶台及通导设备

驾驶室







客舱室

4、机舱及主机


机舱花钢板布置基本完整,舱内电缆线路未见显著破损;舱壁平整度一 般, 艏部列板底部存在块状锈蚀和涂层脱落, 顶板边角处局部存在开裂、穿 孔、渗漏,锈蚀,补焊情况,机舱底存在少量油污水。

主机型号: S495;

主机数量/额定功率/转速: 1台*35kW*2000r/min;

制造日期: 2000年01月01日

主机结构基本完整,机器部件及管路系统局部涂层脱落,存在锈蚀,表面未见明显破损,铭牌未见。



主机



柴油机



齿轮箱









5、救生设备

本船艏部主甲板配备2只圈,外观无明显破损现象。





救生衣

救生圈

七、船舶技术状况结论

本船为单甲板、横骨架式,单机单桨、尾机型钢质农渡船,总长 14.20米,乘客定员 49人,1个客舱,建造完工日期为 2000年 09月 01日,本船航线:仅限航行于金高椅-花岙岛。经查阅船舶资料和现场勘验分析,给出如下勘验结论:

1、船舶检验及运营状况

最近一次检验为 2021 年 12 月 24 日在宁波进行的换证检验,下次为 2023 年 12 月 25 日换证检验。本船目前处于停航状态,根据船方介绍,船舶于今年 9 月底之后停航至今。船舶证书均在有效期内。根据《老旧运输船舶管理规定》,渡船的报废年限为 30 年,本船已使用 23 年。

2、船体测厚状况

根据测厚报告结论, 甲板左舷和右舷局部腐蚀超限, 建议换板。

3、船体结构及甲板机械状况

船体外板表面存在凹蚀情况,船舷两侧外板存在显著磨损、碰撞、凹陷情况;甲板两舷部分存在大面积块状凹蚀情况;船检证书记载的1只35KG锚未寻见;压载舱盖已用水泥封死。

4、机电设备及救生消防设施状况

驾驶台通导设备基本齐全,未见设备拆除痕迹。机舱设备外观结构完整, 艏部列板底部存在块状锈蚀和涂层脱落,顶板边角处局部存在开裂、穿孔、 渗漏,锈蚀,补焊情况;救生圈按规定配置,外观基本无破损。 (本页无内容)

编制: 张春蔚

校对:潘波

浙江船舶交易市场有限公司

2022年12月06日